


## Ondapress Dachwellplatten und Formstücke

### Transport, Lagerung

Während des Transportes und der Lagerung (Zwischenlager, Baustelle) sind die Platten vor Beschädigung, Sonne, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Abdeckmaterialien (Blachen) sind so einzusetzen, dass die Durchlüftung der Palettenstapel gewährleistet bleibt. Maximale Stapelhöhe 6 Paletten



### Verpackung


Plastikhülle und Stretchfolie dienen als Produktions- und Transportbehelf. Sie sind kein Nässeschutz. Aus Gründen der Feuchtigkeitsregulierung die Stretchfolie immer nur so weit herunterrollen, wie effektiv Platten benötigt werden.

### Verwendung von Zubehör

Die Verwendung und korrekte Montage von Original-Zubehör der Swisspearl Schweiz AG gewähren eine einwandfreie Funktionstüchtigkeit.

### Bearbeitung, Anwendung

Siehe [swisspearl.com](http://swisspearl.com) – Dokumentation



## Ondapress Plaques ondulées et raccords moulés

### Transport, entreposage

Lors du transport et de l'entreposage (stockage intermédiaire sur chantier), les plaques sont à protéger des endommagements, du soleil, de l'humidité et des souillures. Les matériaux de protection (bâches) sont à mettre en place de façon à garantir l'aération des piles. Hauteur maximale d'empilage 6 palettes



### Emballage

Cartonnage et pellicule stretch sont liés au processus de fabrication ainsi qu'au transport et ne sont pas une protection contre les intempéries. Pour des raisons de régulation de l'humidité, abaisser la pellicule stretch à la hauteur de la quantité de plaques effectivement utilisée.

### Utilisation d'accessoires

L'utilisation et le montage corrects des accessoires d'origine proposés par Swisspearl Schweiz AG garantissent une capacité de fonctionnement irréprochable.

### Façonnage, application

Voir [swisspearl.com](http://swisspearl.com) – Documentation

